

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Fendt 720 Vario
Rodzaj pojazdu/maszyny: Ciągnik rolniczy
Rok produkcji: 2018
Uwagi: Ze względu na problem określenia generacji maszyny, podany jest tylko opracowany rocznik.
Dokument liczy 2 strony

CAN1 miejsce podłączenia: Okrągłe, 9-stykowe złącze diagnostyczne znajdujące się po prawej stronie fotela operatora na błotniku przy skrzynce bezpiecznika.

CAN1 alternatywne miejsce: ---
CAN1 High: styk C, kolor biały
CAN1 Low: styk D, kolor biały
CAN1 uwagi: ---

CAN2 miejsce podłączenia: ---

Dodatkowe informacje: brak

Odczytywane dane: 

Uwagi: brak



